

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES USOS:

Aceite de secado al aire, muy penetrante y consolidante del óxido. Se puede usar solo, como inhibidor de óxido, o como aditivo para pinturas. Para interior y exterior.

APLICACIONES:

Cuando se utiliza solo proporciona un acabado resistente. Durante la aplicación y el secado elimina el exceso de humedad y de aire, desplazándolos del material oxidado. Así pues, la oxidación queda frenada.

Añadido a cualquier pintura sintética, proporciona más tiempo abierto y mayor fluidez, mejorando la brochabilidad y la nivelación, sin afectar las propiedades de la pintura.

PROPIEDADES:

Se puede aplicar directamente sobre el óxido. Sella el metal de la oxidación. Penetra profundamente en las superficies oxidadas para eliminar la humedad y el aire. Crea una capa sólida y estable sobre la que se puede aplicar otra pintura. Compatible con todas las pinturas sintéticas, alquídicas o de base aceite.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA:

Color..... Incoloro.

Disolvente..... **WHITE-SPIRIT CUCUT.**

COV..... Valor limitado UE (cat.A/i.): 750 gr/l (2010). Este producto contiene máximo 520 g/l.

Resistencia a la temperatura..... Hasta 175º película seca.

Secado al tacto..... 12 horas aproximadamente.

Repintado..... 24-48 horas aproximadamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN:

Como aceite antioxidante incoloro: La superficie debe estar seca, limpia i sin grasas. Aplicar una capa saturada del producto.

Como aditivo antioxidante para pinturas: La superficie ha de estar seca, limpia y sin grasas. Eliminar la cascarilla de laminación, los restos y escamas de óxido. No es necesario eliminar el óxido bien adherido.

HIERRO LIMPIO Y NUEVO: Mezclar una parte de **CUTROL** con 3 partes de imprimación. Después aplicar la pintura con un 25% de **CUCTROL** y 75% de pintura.

HIERRO LIGERAMENTE OXIDADO: Mezclar una parte de **CUCTROL** con 2 partes de pintura. Después aplicar la pintura con un 25% de **CUCTROL** y 75% de pintura.

HIERRO NUEVO OXIDADO Y SIN PINTAR: Mezclar una parte de **CUCTROL** con 1 parte de pintura. Después aplicar la pintura con un 25% de **CUCTROL** y 75% de pintura.

HIERRO MUY OXIDADO O PINTADO: Aplicar directamente el **CUCTROL** Y dejar pasar 24-48 horas. Después comprobar si la pintura se levanta, sanearla. Seguidamente, proceder como en el caso del hierro limpio y nuevo.

Como aditivo para pinturas: para facilitar la aplicación de las pinturas, mezclarlas con un 5% de **CUCTROL**.

NO MEZCLAR CON PINTURA DE 2 COMPONENTES NI CON PINTURAS DE SECADO RÁPIDO.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

Forma de suministro..... Envase metálico con etiqueta adhesiva.

Almacenamiento..... Envase original cerrado a temperatura de +5 °C a +40 °C.

Caducidad..... 1 año desde la fecha de envío.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com