

ACTIVADOR D'ÒXID CUCUT

gener/15

DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS USOS:

Oxidació ràpida i enèrgica de superfícies ferroses i pintures amb pigments ferrosos i metalls oxidables. Aplicació interior i exterior.

PROPIETATS:

L'**Activador d'Òxid Cucut** reacciona molt ràpidament amb diversos metalls formant una superfície rovellada homogènia amb finalitats altament decoratives. Aplicació amb brotxa, esponja o pulverització.

COMPOSICIÓ:

Barreja d'àcids orgànics i inorgànics en medi aquòs, amb sals oxidants i catalitzadors específics.

LIMITACIONS:

Abans de rovellar la superfície, és necessari eliminar tractaments de fosfatació o passivació amb escatol mecànic o manual. D'aquesta manera **l'Activador d'Òxid Cucut** actuarà correctament sense irregularitats, taques de diferents graus d'oxidació o efectivitat molt més lenta. Netejar les restes de greix, olis o brutícia.

INFORMACIÓ TÈCNICA PRODUCTE LÍQUID:

Tipus Àcid en medi aquòs.

Sòlids en volum..... Aproximadament 10%.

Pes específic 1,05 gr / cc

Punt d'inflamació..... No inflamable.

INFORMACIÓ TÈCNICA DE LA CAPA DE ROVELL FORMAT:

La capa de rovell que es forma sobre metalls dolços, és una pel·lícula continua d'òxid de ferro, essent lleugerament soluble a l'aigua, permeable a l'oxigen i al diòxid de carboni atmosfèric. Per això recomanem aturar el procés oxidatiu mitjançant una neutralització a fons amb aigua i seguidament aplicar el **Vernís per Metalls Mat Cucut**. El resultat final és un aspecte envellit setinat, amb una sedositat i tacte propis d'un acabat d'alta decoració.

INFORMACIÓ TÈCNICA D'APLICACIÓ:

Preparació de superfícies: Primerament desengreixar la superfície mitjançant desengreixant amoniacal o dissolvent tipus universal, un cop desengreixada tractar mecànicament la superfície mitjançant discs radials abrasius ja siguin de gra com mil fulles fins deixar l'aspecte del metall polit. Si la superfície no te ni restes de calamina ni taques, un fregat pot ser suficient.

Aplicació del producte: Un cop adequat el suport, aplicar l'**Activador d'Oxid Cucut** amb esponja, pulveritzador o pinzell. Aplicar dues o tres capes a intervals de 30 a 40 minuts, i s'anirà apreciant una uniformitat de rovellat cada cop més vermellosa. A les dues hores el rovellat serà uniforme. Deixar actuar un mínim de 24 hores i esbandir amb aigua abundant per eliminar totes les restes solubles que degradarien el metall i el vernís d'acabat. Al esbandir, apreciarem que anirà augmentant el color vermellós de l'oxidació al eliminar les sals que l'emascaraven.

Rendiment: Amb un litre podem tractar uns 12 metres quadrats.

Preparació de la superfície: Primerament desengreixar la superfície mitjançant desengreixant amoniacal o dissolvent de tipus universal. Un cop desengreixada, tractar mecànicament la superfície.

Temps d'assecat: Deixar passar 24 hores abans de l'acabat amb vernís.

Neteja d'eines: Amb aigua i sabó.

EMMAGATZEMAT I ENVASAT:

Forma de subministrament Envàs de plàstic amb etiqueta adhesiva.

Emmagatzemat Envàs original tancat a temperatura de +5 °C a +35 °C i sense exposició directa al sol.

Caducitat..... 2 anys.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT:

El producte te caràcter àcid i oxidant, prengui les mesures de protecció individual com pot ser l'ús de roba adequada per evitar esquitxos directes sobre la pell, usar guants tipus nitril i ulleres.

En cas de contacte amb els ulls renti immediatament amb aigua abundant i vagi al metge mostrant-li l'etiqueta del producte. En cas de contacte amb la pell procediu de la mateixa manera exceptuant l'assistència mèdica a no ser que apareixin irritacions persistents.

Servei d'atenció al client i assistència tècnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com