

ACTIVADOR DE ÓXIDO CUCUT

enero/15

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES USOS:

Oxidación rápida y enérgica de superficies ferrosas y pinturas con pigmentos ferrosos y metales oxidables. Aplicación interior i exterior.

PROPIEDADES:

El **Activador de Óxido Cucut** reacciona muy rápidamente con diversos metales formando una superficie oxidada homogénea con finalidades altamente decorativas. Aplicación con brocha, esponja o pulverización.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de ácidos orgánicos y inorgánicos en medio acuoso , con sales oxidantes y catalizadores específicos.

LIMITACIONES:

Antes de oxidar la superficie, es necesario eliminar tratamientos de fosfatación o pasivación con lijado mecánico o manual. De esta manera el **Activador de Óxido Cucut** actuará correctamente sin irregularidades , manchas de diferentes grados de oxidación o efectividad mucho más lenta. Limpiar los restos de grasa , aceites o suciedad.

INFORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTO LÍQUIDO:

Tipo..... Ácido en medio acuoso.

Sólidos en volumen..... Aproximadamente 10%.

Pes específico..... 1,05 gr / cc

Punto de inflamación..... No inflamable.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CAPA DE ÓXIDO FORMADO:

La capa de óxido que se forma sobre metales dulces, es una película continua de óxido de hierro, siendo ligeramente soluble al agua, permeable al oxígeno y al dióxido de carbono atmosférico. Por esto recomendamos parar el proceso de oxidación mediante una neutralización a fondo con agua y seguidamente aplicar el **Barníz para Metales Mate Cucut**. El resultado final es un aspecto envejecido satinado , con una sedosidad al tacto propios de un acabado de alta decoración.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN:

Preparación de superficies: Primeramente desengrasar la superficie mediante desengrasante amoniacal o disolvente tipo universal, una vez desengrasada tratar mecánicamente la superficie mediante disco radial abrasivo ya sean de grano como mil hojas hasta dejar el aspecto del metal pulido. Si la superficie no tiene ni restos de calamina ni manchas, un lijado puede ser suficiente.

Aplicación del producto: Una vez adecuado el soporte, aplicar el **Activador de Óxido Cucut** con esponja, pulverizador o pincel. Aplicar dos o tres capas a intervalos de 30 a 40 minutos, y se irá apreciando una uniformidad de óxido cada vez más rojiza. A las dos horas el oxidado será uniforme. Dejar actuar un mínimo de 24 horas y enjuagar con agua abundante para eliminar todos los restos solubles que degradarían el metal y el barniz de acabado. Al enjuagar, apreciaremos que irá aumentando el color rojizo de la oxidación al eliminar las sales que la enmascaraban.

Rendimiento: Con un litro podemos tratar unos 12 metros cuadrados.

Preparación de la superficie: Primeramente desengrasar la superficie mediante desengrasante amoniacal o disolvente de tipo universal. Una vez desengrasada, tratar mecánicamente la superficie.

Tiempo de secado: Dejar pasar 24 horas antes del acabado con barniz.

Limpieza de herramientas: Con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO I ENVASADO:

Forma de suministro..... Envase de plástico con etiqueta adhesiva.

Almacenamiento..... Envase original cerrado a temperatura de +5 °C a +35 °C y sin exposición directa al sol.

Caducidad..... 2 años.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

El producto tiene carácter ácido y oxidante, tome las medidas de protección individual como puede ser el uso de ropa adecuada para evitar salpicaduras directas sobre la piel, usar guantes tipo nitrilo y gafas.

En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante y vaya al médico mostrándole la etiqueta del producto. En caso de contacto con la piel proceda del mismo modo exceptuándola asistencia médica a no ser que aparezcan irritaciones persistentes.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica: 671 678 358 – 671 678 359

Enjoy the Landscape S.L. info@cucutclassic.com